

## WIR SORGEN FÜR GENAUIGKEIT

Volumenmessgeräte mit beweglichen Teilen (Mikroliterpipetten) sind Präzisionsgeräte, die regelmäßig gepflegt und gewartet werden müssen. Nur so lässt sich eine gleichbleibende Genauigkeit gewährleisten. Die Intervalle sollten je nach Gebrauch zwischen einem halben und einem Jahr liegen. Wenn Sie nach DIN/ISO 9000 ff. zertifiziert sind oder nach GLP/GMP arbeiten, haben Sie sicherlich schon die Wartungsintervalle für Ihre Prüfmittel festgelegt.

Wir bieten einen kompletten Service für alle Fabrikate, der die Kalibrierung und falls nötig, Reparatur und Justierung Ihrer Mikroliterpipette enthält:

### PAKET 1

Überprüfung/Quickcheck

- Reinigung
- Sichtprüfung
- Reinigen und Fetten des Kolbens
- Gravimetrische Überprüfung
- Quickcheck, 4 Messungen je 3 Prüfvolumen
- inkl. Messprotokoll

### PAKET 2

Überprüfung und Messprotokoll

- Überprüfung wie Paket 1
- Überprüfung auf Präzision und Richtigkeit nach ISO DIN 8655 inkl. Messprotokoll
- 10 Messungen je Prüfvolumen
- Justierung (soweit modellbedingt möglich)

### PAKET 3

Überprüfung, Messprotokoll und Reparatur

- Überprüfung und Messprotokoll wie in Paket 2
- Reparatur und Austausch defekter Teile

### DAKKS-KALIBRIERSCHEIN

Zusatzoption zu Paket 2 oder 3

**Bei einer größeren Anzahl von Pipetten bitten wir um Terminabstimmung unter +49 30 391100-157, damit wir eine zeitnahe Kalibrierung/Reparatur sicher stellen können.**

## PIPETTEN-KALIBRIERUNG

DIN ISO 8655, DAkkS,  
Kundenspezifisch



## LEISTUNGSÜBERSICHT

	Pipetten Fix		Pipetten Variabel		Mehrkanal	
	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
<input type="checkbox"/> <b>Paket 1</b> Überprüfung/Quickcheck	7 600 200.4	22,00 €	7 600 200.12	33,00 €	7 600 200.32	60,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Paket 2</b> Überprüfung und Messprotokoll	7 600 100.3	37,00 €	7 600 100.4	42,00 €	7 600 100.7	99,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Paket 3</b> Überprüfung, Reparatur und Messprotokoll	7 600 100.5	42,00 €* 17,50 €	7 600 100.6	53,00 €* 17,50 €	7 600 100.9	125,00 €* 39,00 €
<input type="checkbox"/> DAkkS-Kalibrierschein						
<input type="checkbox"/> Vollumfängliche Eingangskalibrierung gem. EN ISO 8655-6 und DKD-R-8-1	Auf Anfrage					
<input type="checkbox"/> „PCR-Reinigung“ der Pipetten-Oberflächen vor Versand	Auf Anfrage					
<input type="checkbox"/> Anwenderdefinierte Prüfungen	Auf Anfrage					

Andere Modelle, Wartungsaufträge und Sonderwünsche auf Anfrage. Ein Kostenvorschlag wird mit 10,00 € berechnet, diese werden im Falle einer Auftragserteilung wieder erstattet. Zusätzlich fallen 12,00 € für die Abholung/Versand an. Alle Preise zzgl. MwSt.  
\*Materialkosten werden zusätzlich berechnet.

## AUFLISTUNG DER ZU KALIBRIERENDEN/PRÜFENDEN PIPETTEN

Pipetten-Fabrikat und Typ	Volumen	Seriennummer	Bemerkungen/Problembeschreibung
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

- Reparaturkosten höher als € \_\_\_\_\_ sind vor Ausführung abzustimmen  
 Wenn die Reparatur die Kosten einer Austauschpipette übersteigt, senden Sie uns das Austauschmodell zum Vorzugspreis

Der/die Unterzeichnende erklärt verbindlich:

- dass die an uns gesandten Geräte nicht kontaminiert sind und gefahrlos von Th. Geyer bearbeitet werden können
- dass er/sie autorisiert ist, derartige Erklärungen für das/die vertretene Unternehmen/Universität/Institut abzugeben

Kundennummer	Auftragsnummer	
Firma / Universität / Institut	Adresse	
Abteilung	Telefon	E-Mail
Ort / Datum	Unterschrift	

Bitte übergeben Sie diese Bestellung an Ihren persönlichen Ansprechpartner.  
Wir kümmern uns um die Abholung sowie den anschließenden Rückversand.

Ihr Auftrag wird zu unseren aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ausgeführt.